科学研究費助成事業

研究成果報告書



6 月 1 9 日現在 平成 30 年

機関番号: 51303
研究種目:基盤研究(C)(一般)
研究期間: 2015 ~ 2017
課題番号: 15K06316
研究課題名(和文)東日本大震災における鉄骨置屋根型構造物の損傷メカニズムの解明と損傷制御法の提案
研究課題名(英文)Elucidation of the damage mechanism and proposal of damage control method in space structure
研究代表者
藤田 智己 (Fuiita Tomomi)
仙台高等専門学校・総合工学科・准教授
研究者番号:1 0 5 5 2 4 5 8
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,700,000円

研究成果の概要(和文): 本研究は災害時の避難所として使用される空間構造物で発生した地震被害につい て、その損傷メカニズムの解明と損傷制御法の提案を目的としている。数種の解析プログラムを用いた静的増分 解析および地震応答解析により、支承部の損傷が妻構面から中央構面に向けて進行することを明らかとした。ま た、損傷するまでのベースシア係数が屋根面およびつなぎ梁のせん断剛性に影響され、つなぎ梁のせん断剛性を 高めることで、支承部損傷までのベースシア係数を高めることができることを確認した。加えて、支承部を免震 化することで屋根面の水平および鉛直の応答を制御でき、鉄骨置屋根構造の地震に対する安全性を確保できるこ とを確認した。

研究成果の概要(英文):This study aims to elucidate the damage mechanism of the earthquake caused by the space structure used as a shelter at the time of a disaster and to propose a damage control method. Pushover analysis and seismic response analysis using several analytical programs revealed that the damage of the bearing part progresses toward the center frame from side frame.Moreover, It was confirmed that the base shear coefficient of the bearing when it is damaged is influenced by the shear stiffness of roof and tie beams. Increasing the shear stiffness of the tie beam, the base shear coefficient at the time of damage to the bearing part can be increased. In addition, we confirmed that the horizontal and vertical response of the roof can be controlled by seismic isolation of the bearing part, and safety of the space structure against earthquake can be secured.

研究分野: 建築工学、耐震工学

キーワード: 鉄骨置屋根構造 空間構造物 支承部 損傷メカニズム 免震

1. 研究開始当初の背景

災害時の避難所の多くは市町村あるいは 学校などの体育館が使用される。東北地方太 平洋沖地震では、この避難所の重要施設であ る空間構造物で被害が多く発生し、顕在化し た。被害に遭った空間構造物の中には、RC 造の下部構造に鉄骨の屋根が置屋根状に設 置された構造(以降、鉄骨置屋根構造と呼 ぶ。)があり、鉄骨屋根版と RC 造躯体を接 合部(以降、支承部と呼ぶ。)におけるアン カーボルトの引き抜き破断・せん断破壊およ び敷きモルタルの圧壊といったこれまでに 報告事例の見られない被害が多発した。空間 構造の支承部では鉄骨屋根版の自重により 生じる軸力が小さく,屋根とRC 下部構造の 接合面における摩擦力に期待できないため、 せん断力は直接アンカーボルトで支持され る。また、接合面では RC 下部構造の変形に よる回転角と、屋根面の上下動に起因する回 転角が強制されることになり、支承部は一般 的な露出柱脚と類似する形式であるが、その 損傷メカニズムは大きく異なると考えられ る。避難所として使用される空間構造物の被 害は被災者にとって生死に関わる大問題で あり、被害の発生メカニズムの解明および耐 震診断、補強方法の開発が急務となっている。

2. 研究の目的

本研究では、鉄骨置屋根構造における支承 部の損傷メカニズムを解明し、既存空間構造 物の損傷制御法の提案を行うことを目的と している。

3. 研究の方法

実際に被災した NS 方向にメインフレーム を11 構面有する建物について、図1、2にし めすように1~6通り構面の1/2 解析モデルを 有限要素解析プログラム ABAQUS (詳細解析



モデル)および弾塑性解析プログラム FRAME-D(簡易解析モデル)のそれぞれに 対して作成し解析を実施した。

(1) 詳細解析モデル

C, M 通り側の支承部の復元力モデルについて、せん断は、ピン形式のC通り側で完全 弾塑性型のバイリニアモデル、ルーズホール を有する M 通り側ではルーズホールの限界 変位に達するまで線形履歴を持ち、最大静止 摩擦力 Q=12kN に到達後、C通りと同様な完 全弾塑性型の履歴特性を持つように設定し ている。曲げは、両側とも完全弾塑性型のバ イリニアモデルに設定している。

(2) 簡易解析モデル

基本特性は詳細解析モデルと同様に設定 しており、支承部の形式のみC、M通りの両 側をピン形式に設定している。

上述した2つの解析モデルに対し、静的増 分解析および地震応答解析を実施した。特に、 詳細解析モデルは、実際の被害状況と地震被 害シミュレーションの比較から解析モデル の妥当性と被害メカニズムの検証に重点を 置き、加えて、ルーズホール幅が損傷メカニ ズムに与える影響を検討した。簡易解析モデ ルでは、屋根面および RC 下部構造のつなぎ 梁のせん断剛性をパラメータとした解析に より、各部材特性が鉄骨置屋根構造の損傷メ カニズムに与える影響を明らかにした。

4. 研究成果

(1) 詳細解析モデルに対する静的増分解析 図 3(a)、(b)は C、M 通り側の支承部に作用 するせん断力(以降、柱頭せん断力と呼ぶ。) と C 通り側 6 通り柱頭変位を1 層柱脚から3 層柱頭までの高さ 15m で除した 6 通り 3 層変 形角の関係である。図中には終局せん断耐力 Qu を示し、▽、▼は C、M 通り側の各通りで 支承部の損傷が発生した時点を示している。

解析結果より、鉄骨置屋根構造における支 承部の損傷メカニズムとして、C通り側では 1通り構面の支承部が早期に終局せん断耐力 に達し、1通り構面に近い構面から順に支承 部の損傷が発生することが明らかとなった。 また、M通り側では、図3(b)に示すように6 通り3層変形角が0.002付近で1通りが剛性 を発揮し始め、こちらもC通り側と同様、妻



構面(1通り構面)側から順に終局せん断耐 力に達することがわかった。M通り柱頭が水 平剛性を発揮し始めると同時に、C通り側で 4~6通りの柱頭せん断力と6通り3層変形角 の関係における勾配が小さくなり、M通り側 の2通り柱頭が損傷に至るとC通り側の5通 りと6通りの柱頭せん断力は減少に転じる。

(2) 詳細解析モデルに対する地震応答解析 ①解析諸元と固有値解析結果

解析モデルに用いる減衰は、個々の要素単 位で Rayleigh 型を与える減衰とし、1 次及び 2 次の減衰定数を RC 部材で 5%、鉄骨部材で 2%を与えた。入力地震波は、2011 年東北地 方太平洋沖地震の際、仙台高等専門学校で観 測された NS 記録を用いた。

図 4(a)、(b)は固有値解析結果の1次、2次の振動モードである。1次モードは、ルーズホールを有する M 通り側の水平変形は見られず、C 通り側の RC 下部構造と屋根トラスが一体となり水平変形する。一方、2次モードは M 通り側の RC 下部構造のみ水平変形する。どちらの振動モードも妻構面から6 通りに向かい水平変形が大きくなっている。



②ルーズホール幅による最大柱頭変位への 影響

図 5(a)、(b)は C、M 通り側の最大柱頭変位 とルーズホール幅の関係である。

図 5(a)より、C 通り側では、何れのケース においても6通りの最大柱頭変位が他の通り よりも大きくなっている。LH-17.5 (ルーズホ ール幅 17.5mm)の場合には、全ての通りで 最大柱頭変位が最小となり、LH-26.25 の場合 に全ての通りで最大となった。また、LH-26.25 よりルーズホール幅が大きくなるに従って、 3~6 通りにおける最大柱頭変位が減少する とともに各通りの差がなくなり、約43mmの 応答となる。

M通り側では、図5(b)よりルーズホール幅 が0~17.5mm までのケースでは、2~6通り の最大柱頭変位は減少傾向にある。ルーズホ ールが17.5mm以上になると、2通りと3通 りは減少傾向が続き、一方で4~6通りは増 加傾向になる。2、3通りは水平剛性の高い1 通りからの水平変形拘束が強いことに加え、 ルーズホール幅が大きくなることでトラス 屋根からの慣性力が低減され、最大柱頭変位 が減少するものと考えられる。4~6通りは、 ルーズホール幅が大きくなることでRC下部 構造の振動が拘束されず、図4(b)に示す2次 モードのように振動することで最大柱頭変 位が大きくなったものと考えられる。



③ルーズホール幅による最大柱頭せん断力 への影響

図 5(a), (b)は C、M 通り側の最大柱頭せん 断力とルーズホール幅の関係である。図中に は終局せん断耐力 Qu を併記している。

図5(a)より、C通り側における1、2通りは、 ルーズホール幅に関わらず終局せん断耐力 に達している。1通りおよび2通りでは、RC 下部構造の剛性が高いため、他の通りからト ラス屋根を通じて水平力が集中し、支承部の 損傷を発生させたものと考えられる。3~6通 りでは、ルーズホール幅の違いによって支承 部の損傷発生箇所が変化している。

LH-0の場合は、C、M通り両側の支承部で トラスに生じる慣性力を負担するため、3~6 通りの柱頭せん断力は終局せん断耐力に達 しない。また、4~6通りについては、ルーズ ホールのあるどのケースよりも柱頭せん断 力は小さくなる。

LH-17.5 では、5、6 通りがほぼ終局せん断 耐力に達し、その値は LH-0 の場合の約 2 倍 である。ルーズホール幅をさらに大きくした 場合、3 通りでは柱頭せん断力が増加し、 LH-35 で終局せん断耐力に達している。4、5 通りでは、LH-35 よりルーズホール幅を大き くしても終局せん断耐力には達せず、支承部 の損傷は発生しない。

M通り側では、図5(b)に示すようにLH-17.5, LH-26.25 の場合で全ての柱頭が終局せん断 耐力に達する。LH-35 の場合には2通り柱頭 でせん断力が低下する。LH-52.5 になると6



通りのみ柱頭損傷が発生する。LH-105の場合 には全ての通りで柱頭相対変位がルーズホ ール幅の範囲内になる。

M 通り側において、ルーズホール幅が 35mm 以下で柱頭せん断力が増大する理由は、 図4の固有値解析結果に示すように、C通り 側 RC 下部構造とトラス屋根で構成される構 造物が振動する1次モードとM通り側 RC 下 部構造が振動する2次モードが独立して振動 することが挙げられる。C通り側とM通り側 の構造物がそれぞれ独立して振動し、応答が 逆位相となりルーズホールが衝突したため である。

(3) 簡易解析モデルに対する静的増分解析 ①屋根面のせん断剛性による柱頭せん断力 への影響

図 6(a)、(b)は基本モデルに対して屋根面の せん断剛性を 10 倍(≒剛床)、0.001 倍(≒ 水平ブレース無)にした場合のベースシア係 数および柱頭せん断力と6通り3層変形角の 関係である。図中には損傷が発生した箇所を 併記している。また、表1は最初に置屋根支 承部がせん断破壊した時点の各通りの柱頭 せん断力である。表内の上段は屋根面に作用 した水平力のみによる柱頭せん断力、下段は



せん断 剛性	1通	2 通	3 通	4 通	5 通	6通
0.001 倍	72.5	207	210	210	210	210
	5	-3	0	0	0	0
01位	119	37.8	72	77	78	78.4
0.1 宿	91	-43.8	-14.5	-13.5	-12.5	-12.6
基本	117	13.2	16.6	18.7	19.8	20.2
モデル	93	-20.9	-21.7	-20.3	-18.5	-18.8
10 倍	120	14.6	7.2	6.7	6.8	6.8
	90	-12.5	-21.6	-22.6	-22.5	-22.8

RC 下部構造に作用した水平力のみによる柱 頭せん断力である。

せん断剛性 0.001 倍 (≒水平ブレース無) の場合、支承部の損傷に先行してギャラリー 部の RC 梁、基礎梁で曲げ破壊が生じる。そ の後、3~6 通りの置屋根支承部が同時にせん 断破壊する。この時の柱頭せん断力は、表 1 に示すように各構面の屋根面に作用する水 平力のみとなり、ベースシア係数は 0.545 と 最大になる。

せん断剛性 10 倍(≒剛床)の場合、屋根 面に作用する水平力は妻構面へ流れやすく なるとともに、RC 下部構造に作用する水平 力が屋根面を通じて妻構面の置屋根支承部 に作用する。その結果、せん断剛性 10 倍で は、1 通り支承部がせん断破壊する時のベー スシア係数が 0.084 と基本モデル(0.105)よ り低下する。加えて、この場合には屋根面水 平ブレースにも RC 下部構造から伝達される 水平力が作用することになるため、屋根面の 損傷も危惧される。

表1より、3~6通りの中央構面では、屋根 面せん断剛性が低くなるほど、RC 下部構造 に作用する水平力に起因する柱頭せん断力 は減少し、屋根面に作用する水平力に起因す るものが支配的となる。屋根面せん断剛性が 低い場合、RC 下部構造に作用する水平力は 屋根面に流れにくくなり、RC 下部構造で負 担する。また、各構面の屋根に作用する水平 力は1通りへ伝達されず、各支承部で負担す る。その結果、支承部がせん断破壊する時の ベースシア係数は高くなる。

②RC つなぎ梁のせん断剛性による柱頭せん 断力への影響

図7は基本モデルに対してRC下部構造に おける柱頭レベルのRCつなぎ梁のせん断剛 性を100倍(≒剛体)、0.1倍(≒つなぎ梁無)、 にした場合のベースシア係数および柱頭せ ん断力と6通り3層変形角の関係である。ま た、表2は表1と同様に最初に置屋根支承部 がせん断破壊した時点における各通りの柱 頭せん断力である。

せん断剛性 0.1 倍 (≒つなぎ梁無) の場合、 1 通り支承部がせん断破壊する時のベースシ ア係数は 0.093 と基本モデル(0.105)より低 下する。つなぎ梁のせん断剛性が低い場合、 RC 下部構造における水平剛性の高い妻構面 (1 通り) とその他通りの水平剛性の差が大 きくなり、屋根面に作用する水平力が1通り の支承部に集中する。加えて、RC 下部構造 に作用している水平力は、相対的に剛性が高 い屋根面へ伝達され、1通りの支承部に集中 する。これらの現象は、屋根面剛性 10 倍 (≒ 剛床)の場合と同様の傾向である。しかし、 1通り支承部がせん断破壊した後は、2~6通 りが同一モデルであるため、水平剛性の高い 妻構面(1通り)の RC 下部構造と屋根面が 離間することで、屋根面を介した水平力の伝 達が小さくなる。その結果、2 通りの支承部 がせん断破壊する際のベースシア係数(0.35) は基本モデル(0.28)より大きくなる。

つなぎ梁のせん断剛性が高くなると、RC 下部構造における各構面の水平剛性が相対 的に均一化し、屋根面に作用する水平力は各 構面に均等に分配されるようになる。その結 果として、置屋根支承部がせん断破壊するま でのベースシア係数は増加する。せん断剛性 100倍(≒剛体)の場合には、RC下部構造に 作用する水平力はRCつなぎ梁を通じて1通 りに伝達され、柱頭せん断力は屋根面に作用 する水平力のみとなる。このとき、置屋根支 承部は各通りでほぼ同時にせん断破壊に至 り、5通りと6通りの支承部損傷時のベース シア係数は0.584と最大になる。



0.1 倍						
	94	-23.6	-22.2	-20.4	-19.1	-19.2
基本	117	13.2	16.6	18.7	19.8	20.2
モデル	93	-20.9	-21.7	-20.3	-18.5	-18.8
10 倍	132	47	54.5	57	58	58.2
	78	-14.3	-17.6	-18.3	-18.3	-18.4
100 倍	188	170	208	210	210	210
	-25	29	-2	-1	0	0

(4) 支承部の免震化

支承部の免震化による地震に対する応答 低減効果を確認するために、任意形状立体フ レームの弾塑性解析ソフト SNAP(図8免震 モデル)を用いた解析も実施した。

免震装置は天然ゴム系積層ゴムと曲面す べり支承の組み合わせとして表3に示すケー スを設定し、梁間方向(Y方向)の1方向解 析を行った。入力地震波は、2016年熊本震の 本震(KiK-net 益城)のEW成分を用いた。 図9、10は各モデルによる地震応答解析の 結果として、各層の重心位置における応答値 を示したものである。また、図11、12は最 大応答変位時の変形モードである。

支承部の免震化により、図 10 に示すよう に水平方向の応答加速度を低減することが 可能であるが、応答変位は屋根部で大きく変 形する(図 11)。また、屋根部の挙動は図 12 に示すように併進振動となり、加えて、屋根 面の上下応答も小さくなる(図 12)。免震層



図 8 免震モデル: SNAP

表3 免震モデルケース

	免震支承の	免震層	
解析モデル	天然ゴム系	曲面すべり	固有周期
	積層ゴム	支承	[sec]
従来型モデル (非免震)	-	-	-
免震モデル 1	2 (X5 通)	16	2.38
免震モデル 2	4 (X1,9 通)	14	1.82
免震モデル3	6 (X1,5,9 通)	12	1.53
免震モデル4	8 (X1,3,7,9 通)	10	1.35
免震モデル5	10(X1,3,5,7,9通)	8	1.22





図 11 変形モード:免震モデル2



が大きく変形するため、減衰装置の併設が必要となるが、免震層の固有周期を短周期化させるダンパーの場合、屋根面の上下応答を増幅させる可能性があるため注意が必要であることがわかった(図12)。免震層の応答は加速度応答スペクトルと同様の傾向がみられ、1 質点系へ置換して簡易に設計できる可能性も確認できた。

以上の結果より、支承部の免震化で屋根面 の損傷制御が可能となり、鉄骨置屋根構造を 有する空間構造物の避難施設としての機能 維持を実現する一つの解決策となり得るこ とを確認した。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 4件)

- (1)藤田智己,木村祥裕,飯藤将之:RC下部 構造と鉄骨置屋根の接合部への作用応力 に関する横つなぎ材剛性の影響,コンク リート工学会年次大会論文集,第40巻, (印刷中),2018.7
- (2) 鈴木敦詞,藤田智己,木村祥裕:東北地 方太平洋沖地震で被害を受けた鉄骨置屋 根形式を有する体育館の損傷メカニズム, 鋼構造論文集第23巻第91号 PP.17-29, 2016.9
- (3) 藤田智己,鈴木敦詞,木村祥裕:鉄骨置 屋根構造の損傷メカニズムに対するトラ ス屋根と RC 下部構造の接合形式の影響, 鋼構造年次論文報告集第 23 巻, PP. 745-749, 2015.11
- (4) 藤田智己,鈴木敦詞,<u>木村祥裕</u>,飯藤将 之:RC下部構造を有する鉄骨置屋根空間 構造物の損傷メカニズムに関する解析的 検討,コンクリート工学会年次大会論文 集,第37巻,pp.1069-1074,2015.7

〔学会発表〕(計 9件)

- (1) 藤田智己,船木尚己,畑中友,田中礼二: 置屋根支承部に免震部材を用いた鉄骨置 屋根体育館の動的特性に関する解析的研 究 その1 山形ラーメン架構を対象と した地震応答解析,日本建築学会東北支 部研究報告集,構造系,C-23, PP. 101-104, 2018.6
- (2) 藤田智己,猪股史也,<u>木村祥裕</u>,飯藤将 之:鉄骨置屋根構造の柱頭支承部の損傷 メカニズムに与える屋根勾配の影響 そ の1 解析モデルの概要と固有値解析,日 本建築学会大会学術講演梗概集 B-1,査読 無, PP.807-808,2017.9
- (3)猪股史也,<u>藤田智己,木村祥裕</u>,飯藤将 之:鉄骨置屋根構造の柱頭支承部の損傷 メカニズムに与える屋根勾配の影響 そ の2 地震応答解析,日本建築学会大会学 術講演梗概集 B-1,査読無, PP. 809-810, 2017.9

- (4)飯藤将之,藤田智己,木村祥裕,:鉄骨置 屋根構造の損傷メカニズムにおける横つ なぎ材剛性の影響 その1 基本解析モ デルの概要,日本建築学会大会学術講演 梗概集 B-1, PP.931-932,2016.8
- (5) 藤田智己, 木村祥裕, 飯藤将之:鉄骨置 屋根構造の損傷メカニズムにおける横つ なぎ材剛性の影響 その2 屋根面およ び RC 梁に関する検討,日本建築学会大会 学術講演梗概集 B-1, PP. 933-934, 2016.8
- (6) 藤田智己,鈴木敦詞,<u>木村祥裕</u>,飯藤将之:柱頭形式の違いが鉄骨置屋根構造の損傷メカニズムに与える影響 その1 静的増分解析に基づく検討,日本建築学会大会学術講演梗概集 B-1, PP.1287-1288,2015.9
- (7)飯藤将之,鈴木敦詞,<u>藤田智己,木村祥 裕</u>:柱頭形式の違いが鉄骨置屋根構造の 損傷メカニズムに与える影響 その2 地震応答解析に基づく検討,日本建築学 会大会学術講演梗概集 B-1, PP. 1289-1290, 2015.9
- (8) 藤田智己,鈴木敦詞,<u>木村祥裕</u>:鉄骨置 屋根構造の損傷メカニズムに対する柱頭 形式の影響 その1 静的増分解析及び 地震応答解析に基づく検討,日本建築学 会東北支部研究報告集,構造系,C-23, PP.25-28,2015.6
- (9)鈴木敦詞,藤田智己,木村祥裕:鉄骨置 屋根構造の損傷メカニズムに対する柱頭 形式の影響 その2 ルーズホール幅に 関するパラメトリックスタディ,日本建 築学会東北支部研究報告集,構造系,C-23, PP. 29-32,2015.6

6. 研究組織

- (1)研究代表者
 藤田 智己(Fujita, Tomomi)
 仙台高等専門学校・総合工学科・准教授
 研究者番号:10552458
- (2)研究分担者
 木村 祥裕 (Kimura, Yoshihiro)
 東北大学・未来科学技術共同研究センター・教授
 研究者番号: 60280997
- (3)連携研究者

なし

(4)研究協力者 なし