科学研究費助成事業

平成 30 年 6月

研究成果報告書

4 日現在 機関番号: 14301 研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2015~2017 課題番号: 15K12473 研究課題名(和文)アクティブスマートセンサを用いた大型構造物のガイド波検査 研究課題名(英文)Guided wave inspection for large structures using active smart sensors 研究代表者 林 高弘 (Hayashi, Takahiro) 京都大学・工学研究科・准教授 研究者番号:30324479

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,800,000円

研究成果の概要(和文):これまで研究代表者らは,配管やタンクのような薄板状材料に対し遠隔からのレーザ 照射により弾性波を励振して,その励振点を走査することにより内部に発生した損傷を画像化する技術を検討し てきた.本研究では,その画像化手法に用いる受信センサとして,シリコンマイク,アンプ,バッテリを内蔵し たスマートセンサを開発した.このスマートセンサにBluetoothトランスミッターを装着することで,非接触で の計測により薄板裏面にある損傷の画像化が可能となることが示された.さらに,6m程度の遠距離での計測に よる損傷画像化や6チャンネルを利用した損傷画像化の鮮明化に成功しており,今後の応用が期待できる.

研究成果の概要(英文): The principal investigator had been investigating the imaging technique for plate-like structures such as pipes and tanks in which elastic waves are generated by laser from a distance. This study developed a receiving device for the imaging technique comprising silicone microphones, amplifiers, and a battery. By connecting a Bluetooth transmitter to the microphone unit, the defect imaging was successfully executed by non-contact measurements. Moreover, imaging by remote measurements from a distance of 6 m and image enhancement using six microphones were also successfully confirmed. These are promising results for further applications.

研究分野: 材料力学

キーワード: 非破壊検査 非接触 ガイド波



1.研究開始当初の背景

橋梁やコンクリート構造物といった社会 インフラや航空機や船舶といった大型輸送 機器に対し,健全性をモニターしその安全運 用,長寿命化を図る取組みが進んでいる.現 在,研究が進められている構造診断用のスマ ートセンサは,運用時に受けるひずみや衝撃 を受動的 (パッシブ) にセンシングし, その 情報を無線や有線で伝送する、このパッシブ センシングでは, 歪みや弾性波を常時モニタ リングし,特異な状態が観測されたときにイ ベントとして記録するという方法が用いら れることが多い.そのため,健全性を評価す る上で必要な情報が得られているとは限ら ないのが現状である.

また, 危険と予測される特定箇所の精密な 検査は、運用停止時の定期検査として行われ、 その手段としてアクティブセンシングであ る超音波パルスエコー法が広く利用されて いる.しかし,この手法は探触子を当てた直 下のみを検査できる極めて非効率的な手法 であり,構造物のごく一部に限定的に利用さ れている.

その中で,研究代表者らは,薄板状構造を 効率良く検査できる手法として,構造に沿っ て伝搬する超音波モードであるガイド波を 用いた非破壊検査手法に関する研究を行っ てきた.この手法では,配管のような薄板状 材料に沿ってガイド波を伝搬させるため,長 距離の一括検査が可能となり、配管検査の効 |率化が大きく促進された.しかし,このガイ ド波を計測するためには,離れた場所にある ガイド波の送信装置と受信装置をケーブル で接続する必要があり,大型構造物の評価に おいて受信センサを遠方に配置する場合に は,そのケーブルが実用上の問題となってい た

そこで研究代表者らは,レーザを用いて遠 隔からガイド波を励振し,別のレーザにより ガイド波を受信するという手法により,薄板 材料内の損傷が画像化できることを示した. しかし,ガイド波の受信にレーザを用いる手 法は,屋外の検査現場においては環境振動な どの影響を大きく受けるという課題があり, 実用まで距離があった.

2.研究の目的

本研究では,受信デバイスにシリコンマイ クロフォンを , 伝送デバイスに Bluetooth を 用いることで上述の課題を解決する計測シ ステムを構築し,損傷画像化実験に適用する ことにより,その性能を確認することを目的 としている.これは,研究代表者が開発した 損傷画像化手法では,これまでの超音波検査 では用いられてこなかった低周波数帯域が 適用できるようになったことを利用してい る.

3.研究の方法

本研究では受信デバイスを音響マイクに

し,空中に漏えいする音波を受信することで 非接触での損傷画像化を行った.ここでは, その作成したマイクユニットについて示す.

(1)マイクユニットの構成

検査対象から漏えいする微弱な音波を測 定し,複数の低周波数帯の音波を利用するた め,広帯域で高感度な MEMS タイプのシリコ ンマイクを採用した.シリコンマイクには信 号増幅用のアンプを取り付け,これらを駆動 するための電源としてリチウムイオンバッ テリーおよびバッテリー駆動回路を装着し たマイクユニットを作成した.図1にこのマ イクユニットの正面画像と機能回路図を示 す.シリコンマイクには 10 kHz から 65 kHz を周波数帯域に持つ Knowles Acoustics SPM0404UD5 を用いた.さらに,60 dBのアン プと1.6 kHz から 106 kHz のバンドパスフィ ルタを取り付けた.また,3.5mm ステレオミ ニジャックとリチウムイオンバッテリー,バ ッテリー駆動回路を取り付け図 1(b)に示す 機能を持つ 2 チャンネル分の波形を受信可 能なマイクユニットを作成した.これによっ てコネクタに FM トランスミッターや Bluetooth トランスミッターを接続すること でケーブルレスの受信デバイスとした.





図1 作成したマイクユニット

(2)マイクユニットの受信特性とレーザ散 乱光由来のノイズ対策

はじめに作成したマイクユニットの受信 性能を評価するため, レーザにより薄板中に 励振された弾性波が空中に漏えいした音波 をマイクユニットで測定する基礎実験を行 った.特に,音波は伝搬距離が延びるに伴い 大きく減衰するため,距離による受信特性に ついて検討した.実験で用いた装置の概要図 を図2に示す.薄板とファイバレーザの距離

を3m 薄板とマイクユニットの距離を10mm, 500 mm として受信した. 薄板には 10 kHz の 狭帯域バースト波を 10 ms 励振し, 音波信号 を測定した.レーザ照射開始時刻を0とし30 ms までの時間波形とその周波数スペクトル を図3に示す.図3(a)の受信された波形を見 ると 10 mm の場合と, 500 mm の場合で全く 異なる波形が確認された .図 3(b)では 500 mm の周波数スペクトルピーク値が非常に大き な値を示したため,10 mm でのスペクトル値 を 40 倍にして表示している.10 mm の場合は 明瞭な時間波形は見られないが, 10 kHz の位 置に明確な周波数スペクトルピークが確認 できた.一方,500mmの場合は,レーザ照射 時間 0 ms から 10 ms に振幅の大きな明瞭な 波形が見られる.空中を伝搬してきた音波を 測定すると伝搬してきた距離に応じて波形 は遅れて受信されるため,これは音波を測定 しているのではないと考えられる.センサ部 分にはシリコンマイクを用いており,薄膜部 分は単結晶シリコンからできている.これは 単結晶シリコン型太陽光電池などに用いら れる構造と同様であり,この薄膜部分に光が 照射されると光起電効果によって電流が発 生する仕組みとなっている.つまり,0msか ら 10 ms で受信した信号は, 励振用のレーザ 光の散乱光がシリコンマイクに当たること により発生した電気信号を表しているもの である.この波形には薄板内部の情報は含ま れておらず,損傷画像化へ利用することは期 待できない.そのため,マイクユニットを薄 板表面からの反射光が当たらないようにし て,漏えいする音波のみを測定する必要があ る.

そこで,シリコンマイク部分にレーザ反射 光が当たらないようにし,空中に漏えいする 音波のみを測定するため,マイクユニットを 不透明なプラスチックケースに収納するこ とで遮光を行った(図4). プラスチックケー スに収納した状態で集録した波形を図5に示 す.図5(a)は距離ごとの時間波形であり,信 号レベルが小さいため , 明瞭な時間波形は見 られない.図5(b)はそれぞれの時間波形の周 波数スペクトルを示しており,ケースに収納 したことで信号レベルが低下し,時間波形で は確認できないが,周波数スペクトルでは距 離が 10 mm の場合に 10 kHz の明瞭なピーク が確認できた.15.8 kHz 周辺にもピークが確 認できるが,これは実験システム固有のノイ ズである.距離が 500 mm の場合にはピーク が現れていないが,これは音波が薄板からマ イクユニットまでの空中を伝搬していく中 で減衰したためである.









4.研究成果

(1) 製作したマイクユニットによる非接 触損傷画像化

製作したマイクユニットを受信デバイス とすることで薄板から漏えいする音波を測 定できることを示した.ここでは図6に示す ような実験装置を用いて,損傷を持つ試験体 に対して実際に損傷画像化実験を行う.図7 に示すように試験体として,500mm× 500mm × 3mmのアルミニウム合金板裏面に 幅2mm, 深さ 1.5 mm のノッチによる "K"を損傷とし て彫ったものを用いた.損傷画像を取得する レーザ照射領域は損傷部分を含む 80 mm × 80 mm とした.薄板右端から 50 mm, 下端から 250 mm の位置から薄板とマイクユニットの距離 を 20 mm としている.本画像化が複雑な試験 体でも利用できることを示すため、ここでは、 中央の下から 250mm の位置まで貫通ノッチを 伸ばした.



図7 用いた試験平板

薄板とレーザの距離を 3 m, マイクユニッ トと AD 変換器間は BNC ケーブルで接続し損 傷画像化を行った.一つのマイクユニットで 2 チャンネル受信であるため,図8にそれぞ れのセンサで取得した平均画像を示した.不 鮮明ではあるが"K"の損傷部分を画像とし て取得できている.つまり,空中に漏えいす る信号を受信することで非接触損傷画像化 が可能であることが示された.

取得した損傷画像には損傷部分以外にも 濃淡が模様として現れている.これは励振し た周波数や受信位置によって板内での共振 などを取得して現れるスプリアス画像であ る.これは異なる周波数,受信位置では異な る濃淡パターンを示すため,より多くの画像 を平均化することで損傷画像の鮮明化がで き,その結果は(3)で示す.



図 8 BNC ケーブル接続による 損傷画像

(2) Bluetooth を用いた遠隔計測

検査現場での完全非接触計測は需要が高 いと同時に,遠隔計測の需要も高い.しかし, マイクユニットを用いた非接触損傷画像化 では,検査対象近くにマイクユニットを設置 する必要があるため,ケーブルが作業の妨げ になることも考えられる.

本研究では 20 kHz 以下の可聴音域を用い ていることに着目し,これによってオーディ オ用の Bluetooth トランスミッターや FM ト ランスミッターでデータの無線転送が可能 になる.Bluetooth トランスミッターは混線 に強く多チャンネル化が容易であるため、マ イクユニットを複数個設置することが可能 になる.このため,波形データの無線転送に オーディオ用の Blue tooth トランスミッター (TaoTronics 社製, TT-BA07)を用いた.ケー ブル接続時と同様にレーザと薄板の距離は3 m,薄板とマイクユニットの距離は 20 mm と した.Bluetooth トランスミッター内部でデ ジタル信号処理を行うため,データ転送時に 遅れが生じ,ここではその遅れが 190 ms 程 度あったことから,レーザ照射タイミングか ら 190 ms 遅らせて波形を集録した.トラン スミッター1 機につき2 チャンネルのデータ 転送が可能なので,ここではマイクユニット 1 つにつき 2 つ取り付けてあるシリコンマイ クからの波形データを利用した.このとき得 られた画像を図 9 に示した . BNC ケーブル接 続時(図8)と比較するとほぼ同じ損傷画像 を取得できており,無線転送での遠隔計測が 可能であることがわかる。



図9 無線転送システムで取得した損傷画像

(3) 多チャンネル受信画像による損傷画 像の安定的鮮明化

これまでは周波数による平均化および2チ ャンネルによる平均化により損傷画像の鮮 明化を図った.しかし,マイクユニットをプ ラスチックケースに収納したために SN 比 (Signal to Noise Ratio)が低下し,その 結果、損傷画像が不鮮明となっている、そこ で損傷画像を改善するために多チャンネル 受信による画像の平均化を試みた.3 個のマ イクユニットを試験体の近くに設置し,合計 6 チャンネル分の波形を受信できるように した.損傷画像化を行い,全6チャンネルを 平均化した画像が図 10 であり,鮮明な損傷 画像を得られていることがわかる.マイクユ ニットの数を増やしチャンネル数を増やし ていくことで,全チャンネルでの平均画像は センサユニットごとの差異が低減され,安定 的に鮮明な損傷画像を得られると考えられ る.



図 10 6 チャンネル分のセンサで取得した 損傷画像

(4) 遠隔計測が損傷画像に与える影響

ここまでで Bluetooth によるデータ転送が 有効であり,多チャンネル化によって得られ た画像を平均化することで鮮明な損傷画像 が取得できることが示された、次にレーザと 薄板の距離を3mから6mにして損傷画像化 を行い,遠隔計測による損傷画像化への影響 を検討した.前節同様に3個のマイクユニッ トを設置して音波の計測を行い,図11のよ うな損傷画像を取得した.Bluetooth トラン スミッターの転送可能距離の範囲内なので データ転送は問題なく、SN 比の低下の無い結 果を得た.本研究で用いた Bluetooth トラン スミッターは 20 kHz 以下の周波数帯を 10 m 以内であれば転送可能であるため,その範囲 内での遠隔計測は可能である.Bluetooth に よる音声データ転送は,周波数領域も拡大し ており,転送可能距離も伸びているため,今 後は 10 m を超える遠隔での計測も可能であ ると考える.

以上の結果のように,シリコンマイクロフ ォンを受信デバイスに,Bluetooth トランス ミッターを伝送デバイスにすることで,薄板 材料内の損傷画像化が容易に可能となるこ とが示された.ここで作成し,性能評価し たマイクユニットは,従来の受信デバイス に比べると非常に安価のため,プラントや 航空機機体などに大量に配置しておくこと も可能である.その意味で,今後ヘルスモ ニタリングへの適用,取得されたビッグデ ータを用いた健全性評価などにも利用可能 であると期待できる.



図 11 6 m の遠距離にある検査対象に対して 取得した損傷画像

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 3 件)

<u>Takahiro Hayashi</u>, Rei Fujishima, Materials Transactions, 査読有, 57, 2016, 1602–1608

DOI:10.2320/matertrans.M2016204

<u>林高弘</u>,藤島礼,日本金属学会誌.査 読有,81,2017,71-79

Atsuya Maeda, <u>Takahiro Hayashi</u>, Materials Transactions, 査読有, Vol. 59, 2017, 320-323 DOI:10.2320/matertrans.M2017326

[学会発表](計 4 件)

レーザ弾性波源走査法を用いた損傷画像 化における振動受信方法について,<u>林高弘</u>, 前田篤弥,第24回超音波による非破壊評価 シンポジウム,2017

レーザ・空中超音波センサを用いた薄板裏 面傷の非接触画像化,前田篤弥,<u>林高弘</u>,先 進的非破壊評価合同シンポジウム,2017

擬似 Schol te 波を用いた水が接する平板の 評価,<u>林高弘</u>,藤島礼,先進的非破壊評価合 同シンポジウム,2017

レーザ励振 空中超音波受信による薄板 の損傷画像化,前田篤弥,<u>林高弘</u>,日本機械 学会 2017 年度年次大会,2017

6.研究組織

(1)研究代表者
林 高弘 (HAYASHI, Takahiro)
京都大学・大学院工学研究科・准教授
研究者番号:30324479